



## **Primo Piano - Crollo Galleria Berté (A26), Autostrade: riattivato tratto Masone/A10 Sud**

**Genova - 31 dic 2019 (Prima Pagina News) Si può circolare su una  
sola corsia**

Autostrade per l'Italia ha riferito che, dopo il crollo avvenuto ieri nella Galleria Berté dell'A26 dove, al tredicesimo chilometro, è avvenuta la caduta di intonaco e di un'ondulina, che sono stati rimossi, questa notte è stato reso nuovamente attivo il tratto che collega Masone con l'allacciamento per la A10 verso Sud. Al momento la strada è transitabile solo su una corsia, e si deve effettuare un cambio di carreggiata, ma non sono state ravvisate difficoltà.

*(Prima Pagina News) Martedì 31 Dicembre 2019*