



***Primo Piano - Roma, crollo Torre Angela,  
Italgas: impianti distribuzione gas sono  
esterni, risultano integri***

**Roma - 14 set 2021 (Prima Pagina News) "Erogazione sospesa per  
consentire ai Vigili del Fuoco di spegnere le fiamme in  
sicurezza".**

In merito all'esplosione verificatasi stamani nell'appartamento di Via Attenone 136 a Roma, a cui è seguito un incendio e il crollo della palazzina, un portavoce dell'Italgas ha reso noto che "gli impianti di distribuzione del gas di pertinenza della Società (reti e contatori) sono esterni all'abitazione e risultano integri". Il personale di Pronto Intervento Italgas, "accorso immediatamente sul posto, ha provveduto a sospendere l'erogazione per consentire ai vigili del fuoco di procedere allo spegnimento delle fiamme in sicurezza", ha proseguito il portavoce.

*(Prima Pagina News) Martedì 14 Settembre 2021*